**Приложение №1 на 10 листах.**

Фото 1. Отсутствие стыковочного элемета.



Фото 2. Установка плинтуса с зазором.



Фото 3. Впадины  под обоями.

Фото 4. Отслоение обоев в углах.

Фото 5.  Разрыв в обоях, заделка.

Фото 6. Стык обоев с зазором

Фото 7. Стыки обоев с зазорами.

А)  Б) 

Фото 8. А) отслоение обоев в районе двери. Б) Зазор между шкафом-купе и стеной



Фото 9. Неоднородности шпаклевочного слоя в местах примыкания стены и потолка.

Фото 10. Неоднородности шпаклевочного слоя в местах примыкания стены и потолка.

Фото 11. Трещина в конструкциях ГКЛ, расположение над окном.



Фото 12. Трещина в конструкциях ГКЛ.



Фото 13. Неоднородности отделочного слоя.



Фото 14. Неоднородности отделочного слоя.

Фото 15. Заглушка.



Фото 16. Зазоры между конструкциями ГКЛ И заглушкой.



Фото 17. Выравнивание углов «Волнами»



Фото 18. Установка выключателей на различной высоте.

Фото 19. Повреждения натяжного потолка

Фото 20. Повреждения натяжного потолка